



Suojavaatetus

- ▶ Koteloimattomilla ja leikkuunestettä ympäröivään tilaan roiskuttavilla työstökeskuksilla työskennellessä käytä suojaessua.



Silmiensuojaimet

- ▶ Aina työskentelyalueella liikkuessasi käytä suojalaseja.



Suojakäsineitä tulisi käyttää aina kun:

- käsittelet väkeviä lastuamismesteitä
 - puhdistat konetta tai järjestelmää
 - kätesi kastuvat työstön tai kappaleen siirron aikana ja jos sinulla on ihottumaa tai iho ärtyy työssä.
- ▶ Valitse suojakäsineiksi nitrilikumilla pinnoitetut kangaskäsineet ja hyvin märkien kappaleiden ja lastuamismestien käsittelyyn tiiviit CE-hyväksytyt nitrilikumikäsineet.
 - ▶ Käsineet tulee vaihtaa tai puhdistaa heti kun ne kastuvat sisäpuolelta.



Kuulonsuojaimia tulee käyttää mikäli melutasot ylittävät raja-arvon 85 dB:iä.

- ▶ Yleisesti sanka- tai tulppasuojaimet ovat riittävät, mutta kovimmissa meluissa työskennellessä tulee käyttää kupusuojaimia.



Työjalkineet

- ▶ Käytä turvajalkineita aina työskentelyalueella liikkuessasi.