

Hitsaajan ja polttoleikkaajan suojaimet

Hitsauksessa, kaaritalttauksessa ja polttoleikkauksessa on suojauduttava kipinöiltä ja syttymiseltä, UV-säteilyltä, kirkkaalta valolta, lentäviltä siruilta ja hitsauksen tavasta ja kestosta riippuen myös valokaaren aiheuttamalta vaaralta, melulta ja hengitysilman epäpuhtauksilta.

Hitsausta ja polttoleikkausta varten työnantajan on tehtävä riskien arviointi, jonka perusteella valitaan henkilönsuojaimet.

Hyviä käytäntöjä

- hitsausmaski puhaltimella toimivan hengityksensuojaimen osana
- tulppasuojaimet tai hitsausmaski, johon voi yhdistää kupusuojaimet
- hitsaushaalarin käyttäminen suojaa sinua palovammoilta ja jopa kuolemanvaaralta
 - huomaa, että kaula-aukko on suojattu
- kohdepoisto on tehokas vain työkohteen lähellä; kokeile kädellä, että tunnet vedon työkohteessa



- nauhattomat, nahkaiset turvajalkineet
- varmista että lahkeet ylettyvät jalkineiden varren päälle
- hitsaus- ja polttoleikkaus-käyttöön vain hitsauskäsineitä



Vääränmallinen suojakäsine palanut puhki